



BROSE Vélo électrique

Adaptateur de service (dongle) 760001

Commande
RA-CO Boutique en ligne
<https://shop.ra-co.com/de>




noter que les points suivants nécessaires pour un diagnostic réussi du vélo électrique :


1. Commande de l'adaptateur / dongle de service BROSE E-Bike E68919 dans la boutique en ligne RA-CO (art. n° 760001)
2. le PC est connecté à Internet
3. le logiciel de diagnostic Brose "Brose Service Tool" doit être installé sur le PC
4. le vélo électrique est allumé pour commencer le diagnostic

Voici comment procéder à l'installation du "Brose Service Tool" :


- inscrivez-vous en tant que revendeur sur le site de Brose => <https://www.brose-ebike.com/de-de/service/>
- après vérification, vous recevrez vos données d'accès par e-mail
- téléchargez le pilote USB et le logiciel de service=> <https://www.brose-ebike.com/de-de/servicetool/>
- le pilote USB2CAN et le logiciel de service sur votre PC Windows 10/11
- lancez l'application de bureau "Brose Service Tool" et connectez-vous
- connectez le vélo électrique à l'ordinateur avec le câble de l'adaptateur de service Brose



Contenu de la livraison



Variante A
Interface Écran



Variante B
Interface moteur